




OKNO **STYL**

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna

NÁVOD K ÚDRŽBĚ



1. NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Uživatel (obsluha), který je zaškolen pro údržbu (obsahu) vrat, může provádět pouze základní údržbu. Nesmí na vratech provádět žádné opravy, úpravy ani rozebírání přídatných částí vrat, mimo běžné údržby.

1.1. Základní údržba garážových a průmyslových vrat

Odstranění nečistot a prachu z vertikálního a horizontálního vedení vrat. Udržování čistoty v prostoru dojezdu vrat na podlaže tak, aby nedošlo k poškození spodní těsnící gumy. Panely je možné čistit vodou a neutrálním mýdlovým roztokem za použití měkkého, jemného hadříku a následně pečlivě opláchnout čistou vodou a osušit. U čištění vrat a jejich prosklení je důležité si nejdříve uvědomit, že povrch je v případě nedodržení návodu snadné nevratně poškodit! Nečistoty, písek a prach působí jako brusivo a je nutné je před čištěním odstranit. Čištění provádějte jemným kusem látky bez jakýchkoliv abraziv, např. flanelový hadřík (mikro hadr), pod stále tekoucí vodou, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Aby se poškrábání nebo jinému poškození povrchu zamezilo, je nutno dbát následujících pokynů: nejdříve opláchnout povrch vrat a případné prosklení tekoucí vodou. Nedoporučuje se tlakové mytí za použití tlakového přístroje. Jediný přípustný čisticí prostředek je jemná mýdlová pěna, která se musí opláchnout vodou. Na osušení povrchu použít semišový hadřík, který dobře absorbuje vlhkost. Zásadně nepoužívejte: gumové stěrky, abrazivní materiály a přípravky na mytí skla, vysokotlaké mytí.

Doporučujeme panely každé 3 měsíce omýt čistou vodou (studenou nebo vlažnou) a otřít čistým měkkým hadříkem tak, aby byly všechny agresivní nečistoty vždy odstraněny. Jednou za tři měsíce nebo v případě potřeby častěji promažte všechny kluzné části - ložiska, boční panty, středové panty, kolečka, pružiny... Doporučujeme použít olej ve spreji TRIDO.

Panely opatřené PVC folií (zlatý dub, ořech, mahagon atd.) lze čistit pouze čistou vodou (příp. s příměsí neutrálního čisticího prostředku) a následně vždy opláchnout studenou vodou a osušit. Dávejte pozor na některé látky (jako např. lak na nehty, inkoust, dehet, živice), mohou proniknout do povrchu fólie a vytvořit trvalé skvrny.

Důležité upozornění: K poškození PVC folie může dojít působením různých chemikálií, čisticích prostředků, olejů, lepidel, par, vysokotlakého mytí, parního čištění, extrémních povětrnostních podmínek, vody a znečištěného ovzduší (především emisí oxidu siřičitého a vytváření odpovídajících kyselin; v prostředí spaloven, průmyslových podniků a na místech, kde jsou do ovzduší uvolňovány speciální plyny, kyseliny, louhy, tepelná energie nebo soli), působením ptačího trusu, zvířecí moči nebo instalací v místech pravidelně vystavených působení vody (přímořské oblasti, zátopové oblasti a oblasti v okolí vodních ploch a řek), v oblastech vzniku kouře a prachu nebo výskytu kovového, kamenného prachu a především stavebního prachu, síranu vápenatého a jiných chemických látek. Vizualní údržba: 1x měsíčně zkontrolujte celkový stav vrat, zejména: upevnění nosné konstrukce na zdivu, napnutí ocelových nosných lanek, pevnost všech spojů a stav příslušenství. Preventivní vizualní údržbou předcházíte pádu vrat, který může mít za následky poškození majetku a zranění osob. Při pochybách o bezvadném stavu vrat zajistěte odbornou opravu.

1.2. Je zakázáno

Je zakázáno použití oxidačních čisticích prostředků (např. chlór) a stejně tak organických rozpouštědel (např: aceton, metyletylketon – částečně ve spojení s alkoholem, estery kyseliny octové, rozpouštědla s příměsí chlóru, aromatická rozpouštědla jako toluen a xylol). Vždy si pečlivě přečtěte informace o složení čisticích prostředků a nepoužívejte žádné prostředky, jejichž složení není zcela jasné. Otírat vrata za sucha, jinak hrozí poškrábání povrchu. Je zakázáno používat na odstranění nečistot ocelovou drátěnku, která by lak poškodila, manipulovat s poškozenými vraty, manipulovat s elektrickou instalací, dotýkat se pohybujících vrat a jejich dílů.